



14.4V Cordless Impact Drill

Operating Instructions

دفترچه راهنمای دریل شارژی ۱۴/۴ ولت چکشی



5842


Model

14.4V ARVA
Impact Drill
1.5Ah

ضمن تشکر از حسن انتخاب شما در خرید لوازم شارژی آروا، لطفاً قبل از شروع کار با دستگاه، دفترچه راهنمایی را به طور کامل مطالعه فرمایید.


ولتاژ ۱۴/۱۶ ولت	ولتاژ
سرعت ۱ - ۴۰۰ دور در دقیقه	سرعت بی باری
سرعت ۲ - ۱۳۵۰ دور در دقیقه	
۳۰ نیوتن متر	حداکثر گشتاور
۱ میلی متر	سایز سه نظام

مشخصات فنی



اجزای دستگاه

- ۱ - سه نظام اتومات
- ۲ - حلقة تنظيم گشتاور
- ۳ - کلید تغییر جهت چرخش
- ۴ - چراغ LED
- ۵ - کلید روشن و خاموش
- ۶ - پایه شارژر سریع
- ۷ - باتری



نکات مهم در مورد باتری

- اجزاء باتری را جدا نکنید.
- در صورت کاهش چشمگیر مدت زمان عملکرد باتری، سریعاً دستگاه را خاموش کنید. چون خطر داغ شدن بیش از حد و حتی انفجار وجود دارد.
- در صورت برخورد الکتروولیت با چشم ها، سریعاً چشم را با آب شسته و مراقب های پزشکی را انجام دهید. در غیر اینصورت ممکن است بینایی خود را از دست بدهید.
- قطب های باتری را با مواد رسانا لمس نکنید.

آروا

- از نگه داشتن باتری در محلی که سایر اشیاء فلزی مانند میخ، سکه و ... وجود دارند خودداری کنید.
- باتری را در معرض آب قرار ندهید.
- دستگاه و باتری را دمای بیش از ۵۰ درجه نگهداری نکنید.
- حتی در صورت آسیب دیدگی و خرابی شدید، باتری را نسوزانید؛ باتری در آتش منفجر می‌شود.

نکاتی جهت افزایش طول عمر باتری:


۱. باتری را قبل از تخلیه کامل شارژ کنید. یعنی در صورت مشاهده پایین بودن میزان شارژ، دستگاه را خاموش کرده و باتری را شارژ کنید.
۲. هرگز باتری شارژ شده را مجدد شارژ نکنید. شارژ مجدد طول عمر باتری را کم می‌کند.
۳. باتری را در دمای ۱۰ تا ۴۰ درجه شارژ کنید. در صورت داغ بودن باتری، قبل از شارژ بگذارید خنک شود.

هشدار:

همیشه قبل از تنظیم یا تغییر عملکرد دستگاه، از خاموش بودن دستگاه و جدا بودن باتری اطمینان حاصل کنید.


نصب یا برداشتن باتری

- همیشه قبل از نصب یا برداشتن دستگاه را خاموش کنید.
- برای برداشتن باتری (۱) همزمان با فشردن دکمه جلوی (۲)، آن را از دستگاه جدا کنید.
- برای نصب باتری، زبانه روی باتری را در راستای شیار بدنه قرار داده و آن را به صورت کشویی نصب کنید تا جاییکه صدای جا افتادن آن را بشنوید.
- در حین نصب باتری از اعمال فشار خودداری کنید. اگر براحتی به جلو کشیده نمی‌شود یعنی به درستی نصب نشده.



طریقه عملکرد دستگاه


■ کلید روشن و خاموش دستگاه



کلید روشن و خاموش این دستگاه به گونه ای تعییه شده که با فشردن آن دستگاه روشن و با رها کردن آن دستگاه متوقف می شود. همچنین، هر چه بیشتر ماشه را فشار دهید، سرعت سه نظام بیشتر می شود. به یاد داشته باشید که از دستگاه در سرعت های پایین به مدت طولانی استفاده نکنید. همچنین، دستگاه مجهز به قفل کن کلید روشن و خاموش بوده که از شروع به کار ناگهانی دستگاه جلوگیری می کند. برای این منظور کلید تغییر جهت چرخش را روی بخش وسط قرار دهید.

■ تغییر جهت چرخش

برای تغییر جهت چرخش می توانید از کلید سه حالته که در قسمت بالای کلید روشن و خاموش تعییه شده استفاده کنید. برای بستن پیچ، این قسمت را بر روی علامت ▶ قرار دهید و برای باز کردن آن یا در آوردن مته ای که گیر کرده، این قسمت را بر روی علامت ▷ قرار دهید. در صورتی که این کلید را روی قسمت وسط قرار دهید، سه نظام قفل شده و نمی چرخد.



برای آراد کردن فک سه نظام قسمت جلوی آن را همانند شکل بچرخانید. سپس مته یا سری پیچ گوشتنی را درون آن گذاشته و آن را خلاف جهت چرخانده شده بگردانید و مطمئن شوید که مته در مرکز سه نظام قرار گرفته باشد. آنگاه قسمت جلویی سه نظام را خلاف جهت چرخانده تا مته در داخل سه نظام قفل شود.

■ تنظیم گشتاور

با چرخاندن حلقه تنظیم گشتاور، می توانید آن را تنظیم نمایید. هرچه حلقه بالاتر قرار بگیرد، میزان گشتاور اعمال شده بیشتر خواهد بود. برای کارهای مختلف تنظیمات زیر را انجام دهید:

گشتاور ۱ تا ۴: برای بستن پیچ های ریز

گشتاور ۵ تا ۷: برای بستن پیچ های ریز در مواد نرم

گشتاور ۸ تا ۱۰: برای بستن پیچ های ریز در مواد نرم یا سخت

گشتاور ۱۱ تا ۱۳: برای بستن پیچ های سخت

گشتاور ۱۴ تا ۲۰: برای بستن پیچ های بزرگتر

حالات : برای دریل کاری سنگین

■ تغییر سرعت



توجه داشته باشید که اهرم تنظیم سرعت را به صورت کامل روی عدد L یا H قرار دهید. در غیر این صورت، ممکن است دستگاه آسیب ببیند. برای تغییر سرعت حتما باید دستگاه خاموش باشد. عدد H نشان دهنده سرعت بالاتر و عدد L نماد سرعت پایین تر است.

■ نصب مته بر روی سه نظام



انتهای سه نظام را با یک دست نگه دارید و از دست دیگر برای گرداندن جلوی سه نظام در خلاف جهت عقربه های ساعت استفاده نمایید تا فک سه نظام باز شود. مته را بطور کامل وسط سه نظام قرار دهید. قسمت جلوی سه نظام را در جهت چرخش عقربه های ساعت بچرخانید تا مته را نگه دارد. در حالیکه انتهای سه نظام را با دست گرفته اید، قسمت جلوی سه نظام را در جهت چرخش عقربه های ساعت بچرخانید تا مته داخل آن محکم شود.

■ دریل کاری چوب:

درباره چوب:

از محکم بودن قطعه روی میز مطمئن شوید.
درباره چوب را در راستای انتهای مته نگه دارید.

با اعمال فشار لازم به دریل شروع به سوراخ کاری قطعه چوب کنید.

هنگام دریل کاری بر چوب با مته ، در صورتیکه تراشه ها و گرده های چوب را از روی شیارهای مته پاک نکنید، بیش از اندازه داغ خواهد شد. در اینصورت :

۱. با برداشتن انگشت از روی ماشه، دریل را متوقف کنید.

۲. دکمه تغییر جهت را روی خلاف جهت قرار دهید، سپس ماشه را فشار دهید تا مته از تراشه های چوب پاک شود.

۳. با استفاده از یک برس مخصوص هرگونه گرده و تراشه را از مته پاک کنید. برای این کار از انگشت خود استفاده نکنید.

۴. دکمه تغییر جهت را مجدد رو به جلو تنظیم کنید و به دریل کاری ادامه دهید.

توجه: اگر در حال دریل کاری روی چوبی هستید که احتمال خرد شدن آن زیاد است، بهتر است یک تکه چوب دیگر برای حمایت از قطعه کار در پشت آن قرار دهید.

دریل کاری فلز:

دو نکته مهم را درمورد دریل کاری فلز باید باخاطر بسپارید:

۱. هرچه جنس فلز محکم تر باشد، فشار بیشتری باید بر دریل اعمال کنید.
۲. هرچه جنس فلز محکم تر باشد، سرعت دریل باید کندتر باشد.

در زیر نکاتی را درمورد دریل کاری فلز خاطرنشان می کنیم:

۱. سرمهتہ را بطور مرتب با روغن برش چرب کنید بجز در مواردی که درحال دریل کاری بر فلزات نرم مانند آلمینیوم، مس یا چدن هستید.
۲. اگر قصد ایجاد حفره بزرگی را دارید، ابتدا حفره کوچکی را ایجاد کنید، سپس آن را به سایز موردنظر برسانید. این یک شیوه سریعتر در دریل کاری های طولانی می باشد.
۳. فشار کافی بر دریل اعمال کنید فقط تاحدی که متنه در حفره نچرخد. فشار بیش از حد متنه را کند کرده و طول عمر آن را کوتاه می کند.

دریل کاری چکشی:

هنگام انجام این عمل به خاطر داشته باشید که پرشدن سوراخ ایجاد شده با براده موجب اعمال نیرویی زیاد به متنه و خود دستگاه می شود. برای انجام دریل کاری چکشی، ابتدا حلقه تغییر عملکرد دستگاه را بچرخانید تا نوک پیکان روی علامت  قرار بگیرد. گشتاور دلخواه را تنظیم نمایید. سپس همانند دریل کاری ساده، نوک متنه را در محل مورد نظر گذاشته و کلید روشن و خاموش را فشار دهید. دسته را محکم گرفته تا از لغزش متنه روی جسم جلوگیری کنید. به یاد داشته باشید که از متنه با نوک کاریید تنگستان استفاده نمایید.

هشدارهای ایمنی - اختصاصی

- هنگام دریل کاری اجسامی که ممکن است داخل آنها سیم کشی مخفی باشد، حتما از سطوح عایق استفاده نمایید.
- همواره از عینک ایمنی استفاده کنید.
- هرگز قطعه کار را با دست نگیرید و آن را حتما به طریقی محکم نمایید.
- قبل از انجام هرگونه تعمیرات، باتری را درآورده یا کلید را روی حالت قفل قرار دهید.
- هنگام گیر کردن متنه در قطعه، ماشه را رها کنید و جهت چرخش متنه را تغییر دهید. سپس به آرامی ماشه را فشار دهید تا متنه آزاد شود.
- دست های خود را نزدیک سه نظام قرار ندهید.
- هنگام نصب متنه، آن را دقیقاً بین فک های سه نظام قرار دهید.
- از متنه های خراب استفاده نکنید.
- پس از سوراخ کاری، متنه به شدت داغ می شود. از تماس آن با پوست خود خودداری کنید.
- هنگام حمل دریل، مطمئن شوید که دستگاه به طور تصادفی روشن نشود.
- محیط کار را همواره تمیز و مرتب نگه دارید. بی نظمی در محیط کار می تواند خطر بروز حادثه را افزایش دهد.
- هرگز با این دستگاه در زیر باران و در محیط های مرطوب و خیس کار نکنید.
- از این دستگاه در محیط هایی که خطر آتش سوزی وجود دارد استفاده نکنید.
- دستگاه را دور از دسترس کودکان و افراد غیر ماهر قرار دهید.
- پس از استفاده، دستگاه را در محیط خشک و حتی المقدور بسته و دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.
- هرگز بیشتر از ظرفیت دستگاه از آن کار نکشید. رعایت این امر موجب طولانی تر شدن عمر دستگاه و ایمنی بیشتر کاربر می گردد.
- از ابزار مناسب جهت کار با دستگاه استفاده کنید؛ هرگز از متنه های بی کیفیت استفاده نکنید.
- در هنگام استفاده از دستگاه تمرکز کافی داشته باشید و هرگز در حالت خواب آلودگی و مصرف داروهای آرام بخش از دستگاه استفاده نکنید.
- جهت جلوگیری از صدمات احتمالی، دستگاه را در فواصل زمانی معین برای سرویس دوره ای به تعمیرکاران مجاز ارجاع دهید.
- هرگز از دستگاه هایی که دکمه روشن و خاموش معیوب دارند استفاده نکنید. در صورت خرابی دکمه روشن و خاموش سریعاً به یکی از مراکز خدمات پس از فروش آروا مراجعه نمایید.
- برای شارژ کردن باتری تنها از شارژر خود دستگاه استفاده کنید.



- جهت حفظ ایمنی فردی، فقط از لوازم یدکی و متعلقات استاندارد مورد تایید شرکت آروا استفاده کنید.
- استفاده از لوازم یدکی و متعلقات غیر استاندارد ممکن است منجر به بروز صدمات جبران ناپذیری شود.
 - از تماس با مایعات احتمالی خارج شده از باتری به دلیل سمی بودن اجتناب کنید.
 - از روشن شدن سهیوی ممانعت ورزید.
 - در صورتی که مدت زمان زیادی از دستگاه استفاده نمی کنید، آن را در مکان خشک و امن و دور از دسترس اطفال نگهداری کنید.

عیب یاب

- ۱- چرا دریل روشن نمی شود؟
احتمالاً کلید تغییر جهت چرخش که در بالای ماشه قرار دارد، روی حالت وسط (قفل) تنظیم شده است. آن را روی جهت مد نظر قرارداده و ماشه را فشار دهید.
- ۲- چرا دریل پیش از بسته شدن کامل بیچ متوقف می شود؟
میزان گشتاور را افزایش دهید. این میزان بین ۱ تا ۱۶ متغیر است.
- ۳- چرا باتری داخل شارژر قرار نمی گیرد؟
باتری تنها از یک سمت روی شارژر قرار می گیرد. باتری را چرخانده و جهت دیگر را امتحان کنید.
- ۴- چرا عمر باتری کوتاه است؟
استفاده نکردن از باتری به مدت طولانی یا عدم شارژ صحیح آن موجب کاهش عمر باتری می گردد.
همچنین استفاده از دستگاه برای کارهای سنگین، نظیر دریل کاری چوب، باتری را سریع تر تخلیه می کند.
همچنین از شارژ کردن باتری در دمای پایین تر از صفر درجه و بالاتر از ۵۰ درجه اجتناب کنید.
- ۵- چرا باتری شارژ نمی شود؟
هنگامی که باتری بسیار سرد یا داغ باشد بطور خودکار از کار می افتد تا به دمای نرمال برسد و سپس شروع به شارژ شدن می کند.

گارانتی

- شرایط گارانتی دستگاه که در برگه مخصوص گارانتی موجود می باشد را مطالعه کرده و با دقت به آن عمل نمایید و در صورت بروز هرگونه مشکل با خدمات پس از فروش شرکت آروا تماس حاصل نمایید.
- شماره های تماس و راه های ارتباطی با شرکت آروا در صفحه ای آخر دفترچه راهنمای قید گردیده است.
- در شهرهای (اصفهان، شیزار، اهواز، یزد، مشهد، تبریز) پیک خدمات برای دستگاه های دارای گارانتی به صورت رایگان دایر می باشد، در صورت نداشتن گارانتی هزینه پیک به عهده مشتری می باشد.

مشتری گرامی:

استقبال و حمایت دلگرم کننده شما، مدیران این شرکت را بر آن داشت که با تکیه بر دانش مهندسان ایرانی دست به تولید ملی طبق استانداردهای جهانی (CE) زده و گامی بلند در جهت رشد و اعتلای اقتصادی کشور و کارآفرینی و اشتغال‌زایی برای جوانان این مزر و بوم بردارند. در حال حاضر دستگاه‌های جوشکاری اینورتر به طور کامل در داخل کشور تولید شده و به بازار عرضه می‌گردد.

جهت بازدید و کسب اطلاعات بیشتر از تنوع محصولات به وب سایت آروا مراجعه فرمایید.

www.arvatools.com

ابزار آلات جوش و برش

ابزار آلات بادی

ابزار آلات برقی

ابزار آلات ایمنی

متصلات ابزار

ابزار آلات برشی

ابزار آلات دستی

2117 Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۶۰ آمپر IGBT2116 Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۵۰ آمپر IGBT2110 Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۴۰ آمپر IGBT2114 Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۳۰ آمپر IGBT2170 Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ آمپر MEGA2103 Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ آمپر Turbo2160 Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۷۰ آمپر Digital Plus2113 Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۵۰ آمپر IGBT2111 Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۴۰ آمپر IGBT2101 Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۲۵ آمپر IGBT2112 Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ آمپر IGBT2102 Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۲۰ آمپر IGBT2161 Inverter welding machine
Plus دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ آمپر سوپر ایجی‌بی2116 Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۵۰ آمپر IGBT2118 Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۸۰ آمپر IGBT2119 Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۳۱۵ آمپر IGBT2162 Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۳۱۵ آمپر IGBT2302 Pipe welding machine set
اتو لوله سیز کیفیت

MZ Carriage



MZ 1000/1250

<https://telegram.me/arvatooolsco>

arvatoools

www.arvatoools.com



ARVA



ISO 9001: 2008
2208151941

۹۱۶۷۲

arvatools
 www.arvatools.com
 <https://telegram.me/arvatooolsco>

تهران، میدان حسن آباد، خیابان وحدت اسلامی، بن بست معتمدی
پلاک ۳، ساختمان آروا، کد پستی: ۱۱۱۳۹۵۷۳۱۱

۶۶۴۶۸۲۷۸
۶۶۴۱۸۲۷۸

(۱۰ خط)

۰۹۱۲۸۲۰۸۲۷۸
۰۹۱۲۸۳۰۸۲۷۸
۰۹۱۲۸۴۰۸۲۷۸
۶۶۴۸۹۱۰۳