



Electric Drill

Operating Instructions

دفترچه راهنمای دریل برقی



ضمون تشکر از حسن انتخاب شما در خرید لوازم برقی آروا، لطفاً قبل از شروع کار با دستگاه، دفترچه راهنمایی را به طور کامل مطالعه فرمایید.

متعلقات

ذغال

مشخصات فنی

220V	ولتاژ ورودی
50/60Hz	فرکانس
400W	قدرت ورودی
0-3000rpm	سرعت بی باری
10mm	سایز سه نظام
10mm	ظرفیت سوراخکاری در فلز
25mm	ظرفیت سوراخکاری در چوب

اجزای دستگاه



موارد ایمنی

جهت جلوگیری از بروز آتش سوزی، شوک الکتریکی و صدمات فردی هنگام کار با دستگاه، دستور العمل های زیر را رعایت فرمایید.

- محیط کار را همواره تمیز و مرتب نگه دارید.
- بی نظمی در محیط کار می تواند خطر بروز حادثه را افزایش دهد.
- هرگز با این دستگاه در زیر باران و در محیط های مربوط و خیس کار نکنید.
- از این دستگاه در محیط هایی که خطر آتش سوزی وجود دارد استفاده نکنید.
- دستگاه را دور از دسترس کودکان و افراد غیر ماهر قرار دهید.
- پس از استفاده از دستگاه آن را در محیط خشک و حدالiquidator بسته و دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.
- هرگز بیشتر از ظرفیت دستگاه از آن کار نکشید. رعایت این امر موجب طولانی تر شدن عمر دستگاه و ایمنی بیشتر کاربر می گردد.
- از ابزار مناسب جهت کار با دستگاه استفاده کنید؛ هرگز از متنه ها و سیم های رابط بی کیفیت استفاده نکنید.
- همیشه لباس های مناسب و ایمن بپوشید. (عینک ایمنی، دستکش ایمنی، ماسک تنفسی و...)
- بررسی کنید که کابل و دو شاخه در وضعیت مناسب باشند و در صورت معیوب بودن، سریعاً آن را جهت سرویس به نزدیک ترین مرکز خدمات پس از فروش ارجاع دهید.
- بعد از استفاده و قبل از تعویض قطعات یدکی مثل متنه، گردبر و ... دو شاخه را از پریز بکشید.
- در صورت نیاز به کاربرد سیم سیار، از سیم های رابط ضخیم و استاندارد استفاده کنید.
- در هنگام استفاده از دستگاه تمرکز کافی داشته باشید و هرگز در حالت خواب آگودگی و مصرف داروهای آرام بخش از دستگاه استفاده نکنید.
- جهت جلوگیری از صدمات اختتمالی، دستگاه را در فواصل زمانی معین برای سرویس دوره ای به تعمیرکاران مجاز ارجاع دهید.
- هرگز از دستگاه هایی که دکمه روشن و خاموش معیوب دارند استفاده نکنید. در صورت خرابی دکمه روشن و خاموش سریعاً به یکی از مراکز خدمات پس از فروش آروا مراجعه نمایید.

هشدار:

- جهت حفظ ایمنی فردی، فقط از لوازم یدکی و متعلقات استاندارد مورد تایید شرکت آروا استفاده کنید.
- استفاده از لوازم یدکی و متعلقات غیر استاندارد ممکن است منجر به بروز صدمات جبران ناپذیری شود.


- قبل از سرویس یا تعویض مته، دو شاخه‌ی دستگاه را از پریز جدا کنید.
- از روشن شدن سهودی دستگاه ممانعت ورزید و همواره مراقب باشید که هنگام وصل کردن دو شاخه به پریز دستتان روی ماشه‌ی دستگاه نباشد.
- هرگز از سیم دستگاه برای جدا کردن دوشاخه از پریز استفاده نکنید.
- همچنین سیم دستگاه را در معرض حرارت شدید، سطوح روغنی و اجسام تیز قرار ندهید.
- در صورتی که مدت زمان زیادی از دستگاه استفاده نمی‌کنید، آن را در مکان خشک و امن و دور از دسترس اطفال نگهداری کنید.
- جهت افزایش طول عمر دستگاه آن را در وضعیت مناسب نگهداری کنید و به طور متنابع دستگاه را تمیز کنید. همچنین سیم دستگاه را هر چند وقت یکبار بررسی کنید که آسیب ندیده باشد.
- همیشه سطح دستگاه خود را عاری از گرد و غبار و روغن نگه دارید.
- تعمیر دستگاه را فقط به تعمیرکاران مجاز بسپارید. هرگونه باز شدن دستگاه توسط افراد غیر مجاز منجر به ابطال گارانتی خواهد شد و عواقب و خطرات احتمالی متوجه خود شخص خواهد بود و شرکت هیچ مسئولیتی در قبال دستگاه هایی که توسط افراد متفرقه سرویس و تعمیر می شوند ندارد.
- همواره نوک مته‌ی خود را تیز کنید تا بهترین کارایی را داشته باشد.
- توجه داشته باشید که همیشه قبل از زمین گذاردن دستگاه، کلید آن را در وضعیت خاموش قرار دهید.
- هنگام کار، دستگاه را با دو دست محکم نگه دارید.
- برای تعویض مته از دستکش ایمنی استفاده کنید، زیرا معمولاً مته‌ها در هنگام کار بسیار داغ می‌شوند.
- بهتر است جهت جلوگیری از خستگی مفترط و آسیب دیدن دست و بازو، در فوامصیل زمانی معین به خود استراحت دهید. این کار همچنین در افزایش طول عمر دستگاه موثر است.
- در هنگام سوراخ کاری مطمئن شوید که زیرسطح کار، کابل‌های برق توکار، لوله‌های گاز و آب نباشد.

کارکردهای دستگاه

- از کلید روشن/خاموش دستگاه برای شروع کار استفاده کنید.
- با تنظیم سرعت دستگاه توسط دیمیر تنظیم سرعت می‌توانید کنترل بهینه روی سرعت سوراخ کاری داشته باشید.
- دکمه قفل کلید می‌تواند کلید را در حالت روشن قفل نماید و پس از کار با فشار مجدد کلید، دستگاه از حالت قفل درآمده و خاموش می‌گردد.
- با استفاده از کلید چپ گرد / راست گرد می‌توانید جهت چرخش مته را به صورت ساعتگرد و پاد ساعتگرد تنظیم نمایید.

نصب مته

دهانه ثابت سه نظام را محکم با یک دست نگه داشته و محور متحرک را می‌چرخانیم تا سه نظام باز شود. سپس مته را داخل سه نظام قرار داده، محور متحرک را در جهت مخالف می‌چرخانیم تا مته در سه نظام محکم شود.



نکات مهم

- همیشه از مته های با کیفیت و با سایز مناسب استفاده کنید.
- همیشه دستگاه را با دو دست محکم نگه دارید.
- برای انجام عملیات سوراخکاری روی سطوح چوبی و فلزی، حتماً دریل را در حالت سوراخکاری ساده قرار دهید.
- از وضعیت چکشی می‌توان جهت سوراخ کاری روی سطوح سنگی و بتون استفاده نمود.
- در صورت استفاده از دستگاه به عنوان پیچ گوشتشی برقی، حتماً وضعیت سوراخکاری ساده را انتخاب کنید.
- هرگز کلید چپ گرد/ راست گرد را در وضعیت روشن تغییر ندهید.

نگهداری

- هرگز به دستگاه فشار بیش از حد وارد نکنید. اعمال فشار زیاد، سرعت دستگاه و به تبع آن توان دستگاه را به شدت کاهش می دهد که این ممکن است باعث صدمه به موتور دستگاه شود.
- در صورت داغ شدن دریل به دلیل کار مداوم، چند دقیقه دریل را بلا استفاده رها کنید تا موتور دستگاه خنک شود.
- بدنهٔ دریل را با استفاده از یک پارچه نرم تمیز کنید و از باز بودن محفظه‌های تهویه موتور اطمینان حاصل کنید.

گارانتی

شرایط گارانتی دستگاه که در برگه مخصوص گارانتی موجود می باشد را مطالعه کرده و با دقت به آن عمل نمایید و در صورت بروز هرگونه مشکل با خدمات پس ازفروش شرکت آروا تماس حاصل نمایید. شماره‌های تماس و راه‌های ارتباطی با شرکت آروا در صفحهٔ آخر دفترچه راهنمای قید گردیده است.

- در شهرهای (اصفهان، شیراز، اهواز، یزد، مشهد، تبریز) پیک خدمات برای دستگاه‌های دارای گارانتی به صورت رایگان دایر می باشد، در صورت نداشتن گارانتی هزینه پیک به عهده مشتری می باشد.

مشتری گرامی:

استقبال و حمایت دلگرم کننده شما، مدیران این شرکت را بر آن داشت که با تکیه بر دانش مهندسان ایرانی دست به تولید ملی طبق استانداردهای جهانی (CE) زده و گامی بلند در جهت رشد و اعتلای اقتصادی کشور و کارآفرینی و اشتغال زایی برای جوانان این مرز و بوم بردازند. در حال حاضر دستگاههای جوشکاری اینورتر به طور کامل در داخل کشور تولید شده و به بازار عرضه می‌گردد.

جهت بازدید و کسب اطلاعات بیشتر از تنوع محصولات به وب سایت آروا مراجعه فرمایید.

www.arvatools.com

ابزار آلات جوش و برش

ابزار آلات بادی

ابزار آلات برقی

ابزار آلات جوش و برش

ابزار آلات دستی

متصلات ابزار

ابزار آلات برشی

ابزار آلات دستی



2117
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر C آمپر ۴۰۰



2116
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر C آمپر ۱۵۰



2110
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر C آمپر ۳۰۰



2114
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر C آمپر ۱۸۰



2170
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر C آمپر ۲۰۰



2103
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر C آمپر ۱۵۰



2160
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر C آمپر ۲۰۰



2113
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر C آمپر ۲۰۰



2111
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر C آمپر ۲۰۰



2101
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر C آمپر ۲۰۰



2112
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر C آمپر ۲۰۰



2102
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر C آمپر ۲۰۰



2161
Inverter welding machine
Plus دستگاه جوشکاری اینورتر C آمپر ۲۰۰



2115
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر C آمپر ۲۰۰



2118
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر C آمپر ۲۰۰



2119
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر C آمپر ۱۵۰



2162
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر C آمپر ۳۱۵



2302
Pipe welding machine set
اتو لوله سوزن گیف



MZ Carriage



MZ 1000/1250



<https://telegram.me/arvatooolsco>

arvatoools

www.arvatoools.com





ARVA



ISO 14001: 2004
2208151942

ISO 18001: 2007
2208151943

ISO 9001: 2008
2208151941

ISO 10002: 2014
2208151944

تهران، چهار راه حسن آباد، خیابان وحدت اسلامی، بن بست معتمدی
پلاک ۳، ساختمان آروا، کد پستی: ۱۱۱۳۹۵۷۳۱۱

صدا مشتری

۶۱۶۷۲

arvatools

www.arvatools.com

<https://telegram.me/arvatooolsco>

۶۶۴۶۸۲۷۸ تعمیرگاه مرکزی (۱۰ خط)

۶۶۴۱۸۲۷۸

۰۹۱۲۸۲۰۸۲۷۸

۰۹۱۲۸۳۰۸۲۷۸

۰۹۱۲۸۴۰۸۲۷۸

۶۶۴۸۹۱۰۳