



Oil Type Air Compressor


Operating Instructions

دفترچه راهنمای کمپرسور صنعتی (روغنی)

Model
5681



Model
5682



ضمون تشکر از حسن انتخاب شما در خرید لوازم برقی آرووا، لطفاً قبل از شروع کار با دستگاه، دفترچه راهنمای را به طور کامل مطالعه فرمایید.

مشخصات فنی

5682	5681	کد محصول
220/50Hz	220/50Hz	ولتاژ
50 Litre	24 Litre	ظرفیت مخزن
2850rpm	2850rpm	سرعت
2.5Hp	2.5 Hp	توان
8.5 A	8.5 A	جریان
230 L/min	180 L/min	میزان هوادهی
8bar/800kpa	8bar/800kpa	حداکثر فشار
Nitto Coupler	Nitto Coupler	فرم خروجی باد

اجزای دستگاه



۱. کمپرسور اصلی
۲. کلید روشن/خاموش
۳. یونیت کنترل فشار
۴. کوپلینگ خروجی
۵. تنظیم کننده فشار
۶. فشار سنج (فشار خروجی)
۷. شیر یکطرفه
۸. شیر تخلیه آب مخزن
۹. چرخ
۱۰. لوله فشار قوی(ورودی مخزن)
۱۱. مخزن هوا
۱۲. سوپاپ اطمینان
۱۳. پوشش فن و موتور
۱۴. فشارسنج مخزن

موارد ایمنی

دستورالعمل های ایمنی- عمومی

- قبل از اقدام به کار با این کمپرسور ، همیشه باید اقدامات احتیاطی اولیه زیر را انجام دهید تا خطر آتش سوزی ، برق گرفتگی و صدمات شخصی کاهش یابد. برای درگ نحوه‌ی استفاده ، محدودیت‌ها و خطرات احتمالی مرتبط با هر ابزاری ، خواندن دفترچه راهنمای بسیار مهم است. این دستورالعمل‌ها برای ایمنی خود و دیگران طراحی شده‌اند ، رعایت این دستورالعمل‌ها سبب طول عمر بیشتر دستگاه نیز می‌گردد.
- جهت جلوگیری از حوادث محل کار خود را همواره مرتب نگه دارید . گرد و خاک و خاک اره سبب آسیب رساندن به کاربر و دستگاه می‌شود.
- محل کار را کاملاً روشن و پرتو نگه دارید. از کمپرسور در مناطقی که خطر انفجار یا آتش سوزی از مواد قابل احتراق و مایعات اشتعال پذیر وجود دارد استفاده نکنید، مانند رنگ ، روغنهای برآق کننده، بنزین یا گازهای اشتعال پذیر و گرد و غبار .
- کمپرسور خود را در معرض باران قرار ندهید و در مکانهای مرطوب و نمناک استفاده نکنید.
- کودکان و حیوانات خانگی باید دور از محل کار نگهداری شوند.
- ابزار صحیح و مناسب را برای کار انتخاب کنید. استفاده از ابزار با ظرفیت پایین جهت کارهای سنگین باعث کاهش طول عمر دستگاه می‌شود.
- محافظت از گوش زمانی که عملیات به طول می‌انجامد توصیه می‌شود.
- در مواردی که خطر آسیب دیدن پاها توسط اجسام سنگین وجود دارد ، باید از کفش‌های ایمنی ضد لغزش مناسب استفاده شود.
- تا جایی که ممکن است قطعه‌ی کار را با استفاده از یک بست یا یک گیره‌ی آهنگری محکم کنید. این روش ایمن تر از استفاده دست است و هر دو دست را برای کنترل ابزار هوا آزاد می‌گذارد
- بیش از حد به سمت دستگاه کشیده نشوید و به آن دست نزنید، پایتان را بر روی جا پایی مناسب نگه دارید، و تعادل خودتان را همیشه حفظ کنید.

- برای عملکرد بهتر و ایمن تر ، دستگاه را تمیز نگه دارید. از دستورالعمل های روغن کاری و تعویض لوازم جانبی پیروی کنید. سیم برق ابزار را هر چند وقت یکبار بررسی کنید و در صورت آسیب دی-دگی آن را توسط یک سرویس تاسیساتی معتبر تعویض نمایید. دسته ها را خشک، تمیز و ع-اری از هرگونه روغن و چربی نگه دارید.
- همیشه مطمئن شوید که شکاف های تهویه تمیز و عاری از گرد و غبار هستند. مسدود شدن شکاف های تهویه می تواند باعث گرم شدن بیش از حد موتور و آسیب به آن شود.

هشدار های عمومی برای کمپرسورها

- به هیچ وجه سعی نکنید عملکرد کمپرسور را تغییر دهید.
- استفاده از هرگونه ابزار یا لوازم جانبی غیر از ابزارهایی که برای استفاده با هوای فشرده طراحی شده اند می تواند منجر به صدمه زدن به عملکرد کمپرسور شود.
- فشار خروجی کمپرسور باید مطابق با طراحی فشار ابزار هوا یا لوازم جانبی مورد استفاده تنظیم شود.
- همیشه بررسی کنید که فشار خروجی کمپرسور از حد اکثر فشار برای هر ابزار یا لوازم جانبی متصل بیشتر نشود.
- تعمیرات فقط باید توسط افراد متخصص کمپرسور با استفاده از قطعات یدکی شرکت سازنده انجام شود.

هشدار

- این کمپرسور / پمپ برای استفاده در دستگاه اکسیژن انسان ساخته نشده است و نباید از آن برای تأمین اکسیژن تنفس انسان استفاده کرد.

محافظه موتور

- این کمپرسور مجهز به دستگاه محافظه موتور می باشد. در مواقعي که موتور بیش از حد داغ می شود، دستگاه محافظه حرارتی منبع تغذیه ای موتور را از کار می اندازد. هنگامی که دمای موتور به حالت عادی باز می گردد، منبع تغذیه به طور خودکار شروع به کار می کند.

سیم برق بلند قرقره

به طور کلی استفاده از سیم برق بلند برای کمپرسور توصیه نمیشود، زیرا اگر سیم برق بلند باشد موجب افت ولتاژ در سیم شده و منجر به آسیب به موتور می شود و گارانتی را باطل می کند اگر قصد استفاده از سیم بلند برای فاصله های بالای پنج متر را دارید باید از سیم تایید شده ی پانزده آمپری استفاده کنید.

موارد ایمنی در استفاده از سیم برق

هرگز برای جدا کردن سیم برق از پریز آنرا ناگهان نکشید و به آن فشار نیاورید. هرگز کمپرسور خود را با سیم برق متصل به آن حمل نکنید یا روی زمین نکشید. سیم برق را از گرما ، روغن ، حلال ها و لبه های تیز دور نگه دارید. اگر سیم برق خراب شد ، آن را توسط یک شرکت خدماتی معتبر تعویض کنید.

قطعات آسیب دیده را بررسی کنید

قبل از استفاده از کمپرسور ، باید به دقیق برسی شود که به درستی کار می کند تا مشخص شود عملکرد مورد نظر خود را به خوبی انجام می دهد. هم تراز بودن قطعات متحرک را چک کنید تا از گیر کردن آنها به یک دیگر جلوگیری شود. قطعات خراب یا مفقود شده را بررسی کنید و آنها را در مرکز خدماتی معتبر تعویض یا تعمیر نمائید. شرایط دیگری را که ممکن است بر عملکرد کمپرسور تأثیر بگذارد بررسی کنید. محافظ یا هر قسمت دیگر از کمپرسور که خراب شده است باید به درستی تعمیر شده یا توسط مرکز خدماتی معتبر تعویض شود.

کمپرسور را از برق بکشید

قبل از سرویس ، روانکاری یا تنظیم خطوط هوای هنگام تعویض لوازم جانبی مانند تیغه ، قطعه ، میخ و برش روی ابزارهای هوای اطمینان حاصل کنید که سیم برق کمپرسور از منبع تغذیه جدا شده و مخزن خالی است.

از شروع به کار کردن ناخواسته ی کمپرسور جلوگیری کنید

قبل از متصل کردن کمپرسور به برق ، مطمئن شوید که کلید آن در حالت خاموش است.

روشن و خاموش کردن کمپرسور

برای روشن و خاموش کردن دستگاه از دکمه قرمز بالای کلید فشار استفاده کنید. برای روشن شدن کمپرسور، دکمه را به سمت بالا بکشید و برای خاموش کردن آن، دکمه را فشار دهید. روشن و خاموش کردن دستگاه فقط از طریق منبع تغذیه (کشیدن و متصل کردن دستگاه به برق) منجر به آسیب به موتور شده و گارانتی را باطل می‌کند زیرا کلید فشار عملکرد اضافی برای تصویفیه هوای محبوس در لوله‌ی منتقل کننده‌ی هوا را هنگام خاموش شدن موتور برعهده دارد. خاموش و روشن کردن دستگاه توسط کلید زمانی که دوباره شروع به کار می‌کند، فشار را از روی آن کم می‌نماید.

موتناز



این کمپرسور هوا قبل از استفاده نیاز به موتناز جزئی دارد.
بسته لوازم جانبی را پیدا کنید. باید شامل موارد زیر باشد:

- ۱- سett چرخ و شفت
- ۲- درپوش لاستیکی
- ۳- فیلتر هوا
- ۴- درپوش تنفس روغن
- ۵- بطری روغن

- با استفاده از شفتها چرخ‌ها را به دستگاه متصل کنید و کیت ارائه شده و درپوش لاستیکی را بر روی شیر که در انتهای مخزن قرار دارد بگذارید.
- فیلتر هوا را روی سر سیلندر کمپرسور قرار دهید.
- درپوش پلاستیکی جلوگیری از گرد و غبار را در سوراخ تنفس روغن قرار دهید و آن را بردارید تا سوراخ تنفس روغن نمایان شود.



⚠️ هشدار روغن:

در بسته بندی این دستگاه یک بطری روغن قرار داده شده است.

آرفا

- هر از چند گاهی سطح روغن در پمپ را بررسی نمایید. لطفاً روغن را از سوراخ تنفس روغن پر کنید تا جایی که سطح روغن به علامت قرمز روی شیشه برسد.
- بررسی کنید که سوراخ کوچک بالای لوله تنفس شفاف باشد و سپس آن را داخل سوراخ پرکن روغن قرار دهید.



توجه:

روغن باید بعد از ۱۵ ساعت اول کار کردن کمپرسور تعویض شود و پس از آن هر ۲۰ ساعت آن را تعویض نمایید.

نوع روغن کمپرسور پیشنهادی: از SAE^{۳۰} برای دمای بالای ۰ درجه سانتیگراد و از SAE^{۱۰} زیر ۰ درجه استفاده کنید.

راه اندازی اولیه

- از اینکه دستگاه در یک مکان خشک با تهویه‌ی مناسب قرار گرفته است اطمینان حاصل کنید.
- از بسته بودن شیر تخلیه و بسته بودن تمام خروجی‌های هوا اطمینان حاصل کنید. سیم برق را به برق متصل کنید.
- کمپرسور را با کشیدن دکمه‌ی قرمز به سمت بالا روشن کنید.
- دریچه‌های هوا را بررسی کنید.

توجه:


اتصالات خروجی ممکن است با موارد نشان داده شده متفاوت باشد.

⚠ هشدار:

از کلید قرمز برای روشن و خاموش کردن دستگاه استفاده کنید، نه سوئیچ اصلی. روشن و خاموش کردن دستگاه فقط از طریق کشیدن از برق منجر به آسیب به موتور می‌شود.

عملکرد

- فشار در مخزن توسط عملکردکلید فشار واقع در زیر پوشش سوئیچ فشار کنترل می شود.
- با رسیدن به حد اکثر فشار تنظیم شده ، کلید فشار فعال می شود و موتور خاموش می شود. سپس با استفاده از هوا فشار کاهش می یابد تا به حداقل فشار تنظیم شده برسد و پس از آن سوئیچ فشار دوباره موتور را روشن می کند.
- اپراتور کمپرسور باید به خوبی آگاه باشد که در حین استفاده از کمپرسور موتور تحت تأثیر افزایش یا کاهش فشار در مخزن می چرخد (شروع و متوقف می شود) و موتور بدون هیچ گونه هشداری شروع به کار می کند.
- حد اکثر و حداقل فشارها تنظیمات کارخانه است و نباید تغییر یابد.
- می توانید از پریز مستقیم و یا پریز تنظیم شده استفاده کنید. با چرخاندن دکمه کنترل می توان فشار خروجی تنظیم شده را تغییر داد. برای افزایش فشار ، دکمه را در جهت کاهش فشار آن را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.



هشدار:

قبل از عملیات تعمیر و نگهداری ، کمپرسور هوا را خاموش کنید، دستگاه را از برق بکشید و تمام هوای مخزن هوا را تخلیه نمایید.

روزانه

- ۱- سطح روغن را قبل از هریار استفاده بررسی کنید.
- ۲- کندانسور را از هوای ورودی تخلیه کنید.
- ۳- دریچه‌های هوا را بررسی کنید.

هفتگی

فیلتر هوا را بردارید و در صورت نیاز آن را تمیز یا تعویض کنید.

ماهانه

- ۱- دریچه‌ی یکطرفه را بررسی کنید. (در صورت لزوم آن را تمیز یا تعویض نمایید)
- هشدار: اطمینان حاصل کنید که مخزن برای این عملیات خالی است.
- ۲- با کشیدن حلقه ، شیر ایمنی (سوپاپ اطمینان) را به صورت دستی آزمایش کنید.

هر سه ماه یکبار

- ۱- روغن را تعویض نمایید.
- ۲- پیچ‌های سر سیلندر را محکم کنید.
- ۳- مجموعه شیرها را تمیز و بررسی کنید ، واشرها/ شیرها را در صورت فرسودگی یا آسیب دیدگی تعویض کنید.

استفاده از روغن کمپرسور برای دمای بالای ۰ درجه سانتیگراد از SAE30 و استفاده از ۱۰ زیر ۰ درجه سانتیگراد.

درباره محصولات آروا

آروا

مشتری گرامی:

استقبال و حمایت دلگرم کننده شما، مدیران این شرکت را بر آن داشت که با تکیه بر دانش مهندسان ایرانی دستیت به تولید ملی اسستانداردهای جهانی (CE) زده و گامی بلند در جهت رشد و اعتلای اقتصادی کشور و کارآفرینی و اشتغال زایی برای جوانان این مرز و بوم بردارند. در حال حاضر دستگاه های جوشکاری اینورتر به طور کامل در داخل کشور تولید شده و به بازار عرضه می گردد.

جهت بازدید و کسب اطلاعات بیشتر از تنوع محصولات به وب سایت آروا مراجعه فرمایید.

www.arvatools.com

ابزار آلات جوش و برش

ابزار آلات بادی

ابزار آلات برقی

ابزار آلات ایمنی

متعلقات ابزار

ابزار آلات برشی

ابزار آلات دستی



2117
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۶۰ آمپر IGBT



2116
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۵۰ آمپر IGBT



2110
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۸۰ آمپر IGBT



2114
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۸۰ آمپر IGBT



2103
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ آمپر Turbo



2160
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ آمپر Digital Plus



2170
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۵۰ آمپر MEGA



2172
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۳۰۰ آمپر IGBT



2111
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۳۰۰ آمپر IGBT



2113
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۴۰۰ آمپر IGBT



2112
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۴۰۰ آمپر C-Mega



2172
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۴۰۰ آمپر IGBT



2101
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۴۵۰ آمپر IGBT



2102
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۴۰۰ آمپر IGBT



2161
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۴۰۰ آمپر Plus



2115
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۵۰ آمپر IGBT



2118
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۸۰ آمپر IGBT



2119
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۳۱۵ آمپر IGBT



2162
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۳۱۵ آمپر سوپروزی IGBT



2302
Pipe welding machine set
تو الوه سبز کیف



<https://telegram.me/arvatooolsco>



arvatoools



www.arvatoools.com



ARVA



ISO 14001: 2004
2208151942

ISO 18001: 2007
2208151943

ISO 9001: 2008
2208151941

ISO 10002: 2014
2208151944

تهران، میدان حسن آباد، خیابان وحدت اسلامی، بن بست معتمدی
پلاک ۳، ساختمان آروا، کد پستی: ۱۱۱۳۹۵۷۳۱۱

صدا مشتری

۶۱۶۷۲

arvatools

www.arvatools.com

<https://telegram.me/arvatooolsco>

۶۶۴۶۸۲۷۸ تعمیرگاه مرکزی (۱۰ خط)

۶۶۴۱۸۲۷۸



۰۹۱۲۸۲۰۸۲۷۸

۰۹۱۲۸۳۰۸۲۷۸

۰۹۱۲۸۴۰۸۲۷۸



۶۶۴۸۹۱۰۳

