

ARVA

Orbital Sander

Operating Instruction

دفترچه راهنمای سنباده لرزان



Model

5425

ضمن تشکر از حسن انتخاب شما در خرید لوازم برقی آروا، لطفاً قبل از شروع کار با دستگاه، دفترچه راهنما را به طور کامل مطالعه فرمایید.

مشخصات فنی دستگاه

قدرت:	۲۳۰ وات
ولتاژ:	۲۲۰ ولت
فرکانس:	۵۰-۶۰ هرتز
سرعت در حالت بی باری:	۱۵۰۰۰ دور بر دقیقه
سایز پد:	۱۱۰*۱۰۰ میلی متر
وزن:	۱/۴۲ کیلوگرم
متعلقات:	سه ورق سنباده

اجزای دستگاه



- ۱ - کلید روشن/خاموش
- ۲ - کیسه گرد و غبار
- ۳ - گیره
- ۴ - پایه

ایمنی ابزار آلات برقی



هشدار:

هشدار کلیه هشدارها و دستورالعمل‌های ایمنی را مطالعه فرمایید.
عدم توجه به هشدارها و دستورالعمل‌ها می‌تواند باعث ایجاد شوک الکتریکی، آتش سوزی و یا آسیب جسمی شود.
دفترچه را جهت مراجعه به آن در آینده حفظ نمایید.

نکات ایمنی

- محیط کار را پاکیزه و پر نور نگه دارید. محیط های آلوده و تاریک احتمال حادثه را افزایش می دهند.
- از ابزار برقی در مکان هایی که دارای مایعات، گاز و یا غبار قابل اشتعال است استفاده ننمایید. ابزار آلات برقی میتوانند باعث ایجاد جرقه و اشتعال در غبار یا گازها شوند.
- در هنگام استفاده از ابزار آلات برقی، کودکان و افراد متفرقه را از محل دور نگه دارید زیرا موجب حواس پرتی می شود.
- پریز دوشاخه برق باید مناسب نوع پریز باشد. استفاده از دوشاخه و پریز استاندارد باعث کاهش احتمال شوک الکتریکی می شود.
- از تماس بدن با سطوح متصل به زمین مانند لوله ها، رادیاتور ها و یخچال ها خود داری ننمایید. احتمال شوک الکتریکی هنگام تماس بدن شما با این سطوح افزایش می یابد.
- از ابزار برقی در باران و محیط های مرطوب استفاده ننمایید. نفوذ آب به درون ابزار برقی باعث افزایش احتمال شوک الکتریکی می شود.
- هرگز از کابل دستگاه برای حمل کردن، کشیدن و یا جدا کردن دستگاه از پریز استفاده نکنید. سیم را از حرارت، روغن، لبه های تیز و قطعات محرک دور نگه دارید. سیم آسیب دیده باعث افزایش احتمال ایجاد شوک الکتریکی می شود.
- در صورت استفاده از ابزار برقی در فضای باز، از سیم رابط مناسب استفاده ننمایید. استفاده از سیم رابط مناسب فضای باز باعث کاهش احتمال ایجاد شوک الکتریکی می شود.
- در صورت استفاده از ابزار برقی در محیط نمناک فیوز محافظ جان (RCD) برای تامین برق استفاده کنید. استفاده از فیوز (RCD) باعث کاهش احتمال ایجاد برق گرفتگی می شود.
- تامین برق مورد نیاز از طریق فیوز (RCD) با یک جریان ثابت ۳۰ mA و یا کمتر از آن همواره توصیه میشود.

- هوشیار باشید تمامی حواس خود را بکار بگیرید.
- هرگز از ابزار برقی در حالی که خسته اید و یا تحت تاثیر دارو، هستید استفاده ننمایید.
- لحظه‌ای بی توجهی در بکارگیری ابزار برقی میتواند باعث ایجاد آسیب جدی به کاربر شود.
- از تجهیزات ایمنی شخصی استفاده نمایید. همواره از محافظ چشم (عینک) استفاده کنید. استفاده از تجهیزات ایمنی شامل ماسک ضد غبار، کفشهای ایمنی، کلاه ایمنی و یا گوشی های محافظ باعث کاهش احتمال آسیب جسمی می شوند.
- حمل ابزار برقی در حالی که انگشت خود روی دکمه روشن/ خاموش باشد و دکمه روی حالت روشن باشد، احتمال ایجاد آسیب جسمی را افزایش می دهد.
- همواره در مکانی مناسب و ثابت فعالیت خود را آغاز کنید زیرا اینکار باعث می شود تسلط بیشتری در کنترل ابزار برقی داشته باشید.
- لباس مناسب به تن داشته باشید. از لباسهای گشاد و زیور آلات استفاده نکنید. دستکش، لباس و موهای خود را از قطعات متحرک ابزار برقی دور نگه دارید. لباسهای گشاد، زیورآلات و موهای بلند ممکن است در اجزای متحرک ابزار گیر کنند.

توصیف کارکرد



هشدار:

■ قبل از اعمال تنظیمات و یا چک کردن ابزار، از خاموش بودن و عدم اتصال آن به برق اطمینان حاصل نمایید.

کلید روشن/خاموش

- با فشار دادن کلید روشن/خاموش دستگاه روشن می شود و با فشردن قفل کن روشن می ماند و برای خاموش کردن یک مرتبه دیگر کلید را فشار دهید و رها کنید.
- این عمل باعث می شود کلید از حالت قفل بیرون آمده و پس از رها کردن خاموش شود.

موتناژ

- قبل از انجام هر کاری روی دستگاه ابزار، از خاموش بودن و عدم اتصال آن به برق اطمینان حاصل نمایید.

نصب یا جدا کردن کاغذ سنباده

- جهت باز کردن گیره کاغذ، دستگیره را بالا کشیده تا از حالت قفل خارج شود، سپس لبه سنباده را درون گیره قرار داده بطوری که لبه های سنباده با لبه های کناری پایه موازی باشد. هنگامی که سنباده در جایگاه خود قرار گرفت، گیره را به حالت ابتدایی خود قرار دهید.
- همین روند مشابه را روی طرف دیگر پایه نیز انجام داده تا از جایگیری صحیح آن اطمینان حاصل شود. پس از قرارگیری سنباده از نگهداری محکم آن توسط گیره اطمینان حاصل کنید. در غیر این صورت برکه سنباده شل شده و باعث می شود سنباده زنی بخوبی انجام نپذیرد.

کارکرد سنباده زنی



هشدار:

هرگز از دستگاه بدون برکه سمباده استفاده ننمایید. این امر میتواند باعث ایجاد آسیب جدی به دستگاه شود.

هرگز فشار بیش از اندازه به دستگاه وارد ننمایید. این امر ممکن است باعث کاهش عمر دستگاه و یا آسیب به برکه سمباده شود.

دستگاه را محکم در دست نگه دارید. آن را روشن کرده و سپس صبر کنید تا به بالاترین سرعت گردش خود برسد. پس از آن به آرامی آن را بر روی سطح کار قرار دهید. یک دستگاه سمباده زن عموماً برای سمباده زنی روی بخش کوچکی از سطح یک مواد بکار گرفته میشود. از آنجایی که کیفیت سطح سمباده زده شده مهمتر از غبار جدا شده از آن هست، روی آن فشار زیاد وارد ننمایید.



هشدار:

قبل از انجام هر گونه بازرسی و چک روی دستگاه، از خاموش بودن و عدم اتصال آن به برق اطمینان حاصل نمایید.

هرگز از گازوییل، بنزین، تینر، الکل و یا مشابه آنها برای تمیز کردن دستگاه استفاده ننمایید. این مواد میتوانند باعث رنگ زدایی، تغییر شکل و یا ترک بر روی دستگاه شوند.

برای نگهداری صحیح و مطمئن از دستگاه، هر گونه تعمیر و یا نگهداری باید توسط مراکز خدمات مجاز شرکت آروا صورت بگیرد تا از قطعات یدکی اصلی استفاده گردد.

به ابزار برقی فشار بیش از اندازه وارد ننمایید. از ابزار برقی مناسب برای کار خود استفاده نمایید.

استفاده از ابزار برقی مناسب با کاری که می خواهید انجام دهید، دارای نتیجه بهتر و ایمنی بیشتر خواهد بود.

از ابزار برقی که دارای دکمه روشن و خاموش نیستند استفاده نکنید. هر گونه ابزار برقی که دارای کنترل روشن و خاموش کردن نباشند خطرناک بوده و استفاده از آن توصیه نمی شود.

قبل از اعمال هر گونه تنظیمات روی ابزار برقی، تعویض متعلقات و یا انتقال به انبار، آن را از برق/باتری جدا کنید. اعمال اینگونه نکات ایمنی باعث کاهش خطرات به هنگام روشن کردن ابزار برقی می شوند.

ابزار برقی را دور از دسترس کودکان و افراد نا آشنا با دستورالعمل های استفاده از آن نگه دارید. ابزار برقی در دستان افراد آموزش ندیده ایجاد خطر می کند.

- از ابزار برقی به درستی نگه داری نمایید. عدم تنظیم اجزای متحرک، شکستگی یا خرابی هر یک از اجزا و هر گونه شرایط دیگر میتوانند بر کارکرد ابزار تاثیر بگذارند در صورت آسیب دیدگی، ابزار برقی را حتماً تعمیر کنید. بسیاری از حوادث بر اثر عدم توجه به خرابی ابزار رخ می دهند.
- ابزار برشی را تمیز و تیز نگه دارید. نگهداری صحیح از ابزار برشی باعث می شود لبه های برشی آنها همواره تیز بمانند و استفاده از آنها راحت خواهد بود.
- از متعلقات اصلی ابزار برقی استفاده نمایید. بکارگیری و استفاده از متعلقات غیر اصلی برای کاربردهای گوناگون باعث ایجاد شرایط خطرناک می شود.

سرویس

- تعمیرات ابزار برقی خود را تنها به نمایندگان و تعمیرکاران مجاز شرکت آروا بسپارید. این امر باعث ایجاد اطمینان در استفاده از ابزار پس از تعمیرات می گردد.
- دستورالعملهای مربوط به روانکاری و تعویض متعلقات را دنبال کنید.
- دستان خود را خشک و تمیز و عاری از روغن باشد.

محصولات پیشنهادی آروا



5640

Electric blower

پلور ۵۰۰ وات دیمردار



5642

Electric blower

پلور ۵۰۰ وات دیمردار



5641

Electric blower

پلور ۶۸۰ وات دیمردار فوق صنعتی



5451

Electric Trimmer

لبه گیر ۵۵۰ وات



5411

Circular Saw

اره گردبر ۱۸۵ میلی متری ۱۳۵۰ وات



5412

Circular Saw

اره گردبر ۲۳۵ میلی متری ۲۰۰۰ وات



5622

floor based spray gun

پيستوله برقي ۶۰۰ وات



5621

floor based spray gun

پيستوله برقي ۴۰۰ وات



3301

Industrial pneumatic stapler

منگنه کوب بادی



3310

Industrial pneumatic nailer

میخکوب بادی



5421

Electric Sander

سنباده لرزان ۲۸۰ وات



5422

Electric Sander

سنباده لرزان ۲۴۰ وات



5314

Impact Drill

دریل چکشی ۸۱۰ وات



5315

Impact Drill

دریل گیربکس چکشی ۱۰۵۰ وات



5842

Cordless Impact Drill

دریل بیج کوشتی چکشی شارژی ۱۴/۴ وات



5843

Cordless Impact Drill

دریل بیج کوشتی چکشی شارژی ۱۸ وات



5683

Silent Oil Free Air Compressor

کمپرسور هوا بدون روغن ۲۴ لیتر



5684

Silent Oil Free Air Compressor

کمپرسور هوا بدون روغن ۵۰ لیتر



5401

Electric jigsaw

اره عمودبر ۶۵۰ وات



5406

Electric jigsaw

اره عمودبر ۶۵۰ وات

مشتری گرامی:

استقبال و حمایت دلگرم کننده شما، مدیران این شرکت را بر آن داشت که با تکیه بر دانش مهندسان ایرانی دست به تولید ملی طبق استانداردهای جهانی (CE) زده و گامی بلند در جهت رشد و اعتلای اقتصادی کشور و کارآفرینی و اشتغال زایی برای جوانان این مرز و بوم بردارند. در حال حاضر دستگاه های جوشکاری اینورتر به طور کامل در داخل کشور تولید شده و به بازار عرضه می گردد.

جهت بازدید و کسب اطلاعات بیشتر از تنوع محصولات به وب سایت آروا مراجعه فرمایید.

www.arvatools.com

- ابزار آلات جوش و برش
- ابزار آلات برقی
- ابزار آلات بادی
- ابزار آلات دستی
- ابزار آلات برشی
- ابزار آلات ایمنی



2117
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۶۰۰ آمپر IGBT



2116
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۶۰۰ آمپر IGBT



2110
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۸۰۰ آمپر IGBT



2114
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۸۰۰ آمپر IGBT



2103
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ آمپر Turbo



2160
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰۰ آمپر Digital Plus



2170
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰۰ آمپر MEGA



2172
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰۰ آمپر IGBT



2111
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰۰ آمپر IGBT



2113
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰۰ آمپر IGBT



2112
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰۰ آمپر IGBT



2172
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۱۵۰ آمپر IGBT



2101
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۱۵۰ آمپر IGBT



2102
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۲۰۰ آمپر IGBT



2161
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۲۰۰ آمپر سلولوزی PLUS



2115
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۵۰۰ آمپر IGBT



2118
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۸۰۰ آمپر IGBT



2119
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۳۱۱۵ آمپر IGBT



2162
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۳۱۵۰ آمپر سلولوزی IGBT



2302
Pipe welding machine set
اتو لوله سبیل کشی



ARVA



تهران، میدان حسن آباد، خیابان وحدت اسلامی، بن بست معتمدی

صدای مشتری

پلاک ۳، ساختمان آروا، کد پستی: ۱۱۱۳۹۵۷۳۱۱

۶۱۶۷۲



۶۶۴۶۸۲۷۸
تعمیرگاه مرکزی (۱۰ خط)



۶۶۴۱۸۲۷۸

arvatools

www.arvatools.com

<https://telegram.me/arvatoolscs>

۰۹۱۲۸۲۰۸۲۷۸

۰۹۱۲۸۳۰۸۲۷۸

۰۹۱۲۸۴۰۸۲۷۸



۶۶۴۸۹۱۰۳

